

FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV FJ-0041

1. **A felmérés tárgya:** játszótéri eszköz állapotfelmérése
2. **A játszótéri eszköz üzemeltetőjének**
 neve: Brunszvik Teréz Óvoda
 címe: 2462 Martonvásár, Deák u. 3.
3. **A felmérés helyszíne:** 2462 Martonvásár, Deák u. 3.
4. **A felmérés időpontja:** 2019. november 15.
5. **Felmérés végző:** Tarcsi József, Magyar Szabványügyi Testület, 1082 Budapest, Horváth M. tér 1.
6. **Felmérési követelmények:**

sor-szám	A szabvány jelzete	A szabvány megnevezése
1.	MSZ EN 1176-1:2018	Játszótéri eszközök és talajok. 1. rész: Általános biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek
2.	MSZ EN 1176-2:2018	Játszótéri eszközök és talajok. 2. rész: A hinták kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei
3.	MSZ EN 1176-3:2018	Játszótéri eszközök és talajok. 3. rész: A csúszdák kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei
4.	MSZ EN 1176-6:2017+AC:2019	Játszótéri eszközök és talajok. 6. rész: A billenőeszközök kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei

7. A felmérés megállapítása:

- a játszótéri eszköz és talaja megfelelőségének értékelése

A játszótéri eszköz sorszáma, megnevezése	Vonatkozó követelmény a 6. pontból	A játszótéri eszköz és talaja	
		a követelményektől való eltérés leírása	javaslat
1.) csúszdaház mászóhálóval	1, 3	-	-
2.) hintaállvány 1.	1, 2	- korhadt felső gerenda (2/2).	csere
3.) hárommodulos mászó	1	-	-
4.) libikóka 1.	1, 4	-	-
5.) HDPE homokozó 1.	1	-	-

FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV FJ-0041

6.) HDPE homokozó 2.	1	-	-
7.) babakáz 1.	1	- korhadt oszlop (7/2).	csere
8.) libikóka 2.	1, 4	-	-
9.) hintaállvány 2.	1, 2	- összeállt ütéscsillapító talaj, - hiányzó keretelem.	lazítás, pótlás
10.) kéttornyos vár görgőshíddal 1.	1, 3	- hiányzik a talaj az eszköz körül, ezért az emelvény 1 m-nél magasabb lett, ami már ütéscsillapító talajt igényelne.	feltöltés
11.) homokozó 1.	1	-	-
12.) lóhere rugós játék	1, 4	- szálkás ülőke (12/2).	javítás
13.) libikóka 3.	1, 4	-	-
14.) libikóka 4.	1, 4	-	-
15.) kéttornyos vár görgőshíddal 2.	1, 3	-	-
16.) kisvonat	1	- hiányzó tetőléc (16/2), - korhadt mozdonyrúd (16/3).	pótlás csere
17.) hintaállvány 3.	1, 2	-	-
18.) babakáz 2.	1	-	-
19.) homokozó 2.	1	-	-
20.) HDPE homokozó 3.	1	-	-
21.) hintaállvány 4.	1, 2	- összeállt ütéscsillapító talaj.	lazítás
22.) homokozó 3.	1	-	-
23.) kéttornyos vár görgőshíddal 3.	1, 3	-	-
24.) libikóka 5.	1, 4	-	-
25.) óratorony	1	- kitört a rámpa melletti oszlop, - korhadt a mászóháló tartóoszlopa (25/2), - korhadt létrafok, - összeállt ütéscsillapító talaj.	csere, lazítás
26.) csúszdaállvány csúszdával	1, 3	-	-
27.) hintaállvány 5.	1, 2	-	-

Budapest, 2019. november 18.

Tarcsi József
Tarcsi József



1.) csúszdaház mászóhálósval



2.) hintaállvány 1.



2/2



3.) hárommodulos mászó



4.) libikóka 1.



5.) HDPE homokozó 1.



6.) HDPE homokozó 2.



7.) babaház 1.



7/2



8.) libikóka 2.



9.) hintaállvány 2.



10.) kéttornyos vár görgőshíddal 1.



FJ-0041

11.) homokozó 1.



12.) lóhere rugós játék



12/2



13.) libikóka 3.



4/7

77

14.) libikóka 4.



15.) kéttornyos vár görgőshíddal 2.



16.) kisvonat



16/2



16/3



17.) hintaállvány 3.



18.) babaház 2.



19.) homokozó 2.



20.) HDPE homokozó 3.



21.) hintaállvány 4.



22.) homokozó 3.



23.) kéttornyos vár görgőshíddal 3.



24.) libikóka 5.



25.) őrtoronny



25/2



26.) csúszdaállvány csúszdával



27.) hintaállvány 5.

