


Munkaszám: 068 / 2020

603520/2020

TELEKALAKÍTÁSI HELYSZÍNRAJZ

a 3163/2, 3163/3, 3163/4, 3163/5 helyrajzi számú
telekcsoport újraosztásához
M = 1 : 1000



A telekcsoport újraosztással érintett földrészletek területének átlagos lejtésviszonya nem éri el a 20 %-os mértéket!
A telekcsoport újraosztással érintett földrészleten az új földrészlethez 4.0 m-en belül új építmény nem található.
A telekcsoport újraosztással érintett földrészleten nincs jogerős, tervezett és végrehajtható építési engedéllyel rendelkező vagy bejelentés alapján nyilvántartásba vett építmény.
A telekcsoport újraosztással érintett földrészletek az ingatlan-nyilvántartás tanúsága szerinti szolgálmi joggal terheltek.

Beépítettségi mutatók:

Változás előtt :	3163/2 hrsz	0.1523 m2	2.82 %	Változás után:	3163/6 hrsz	0.1506 m2	2.86 %
	3163/3 hrsz	0.0352 m2	0 %		3163/7 hrsz	0.0346 m2	0 %
	3163/4 hrsz	0.1158 m2	0 %		3163/8 hrsz	0.1131 m2	0 %
	3163/5 hrsz	0.1323 m2	0 %		3163/9 hrsz	0.1251 m2	0 %
					3163/10 hrsz	0.0122 m2	0 %

Készítette: Enying, 2020. szeptember 13.

NAGY JÓZSEF ÖDÖN

okl.földrendező üzemeltető
ing.rénd.munk.szám: 1347/1993
8130. Enying, Kinizsi utca 19.

Nagy József Ödön

8130. Enying, Kinizsi utca 19.
Adószám: 22041799-1-07

földmérő (ig.szám): 6526/2013
ingatlanrendező földmérő: (1347/1993)

A változási vázrajz megfelel a 8/2018. (VI.29.) AM
rendeletben foglalt tartalmi és pontossági előírásoknak.